Инструментальный программный комплекс «DTools».

כן=וס

Инструкция по установке

2024 г. Компания ДЭП т/ф: +7 (495) 995-0012 mail@dep.ru / http://www.dep.ru



1 УСТАНОВКА ПО «DTools»

1.1 Минимальные требования к ПЭВМ

1.1.1 Для установки и корректной работы ПО «DTools» требуется следующая минимальная конфигурация ПЭВМ:

- операционная система Windows 7 и выше;
- не менее 4 ГБ ОЗУ;
- не менее 2 ГБ свободного пространства на жестком диске;
- порт интерфейса USB 2.0;
- сетевой адаптер Ethernet 100Base-TX;
- монитор от 20" с разрешением не менее 1920х1080;
- процессор x86 с тактовой частотой 1,5 ГГц и выше;
- интернет-браузер актуальные версии Yandex / Opera / Firefox / Chrome / Microsoft Edge.

1.2 Процедура установки

1.2.1 Для установки ПО на компьютер пользователя следует запустить инсталлятор «DTools_install.exe».

1.2.2 Процесс установки занимает несколько этапов:

- приветствие (рисунок 1.1);
- запрос папки назначения (рисунок 1.2);
- установка программы (рисунки 1.3 1.7);
- установка драйверов (рисунки 1.8).

1.2.3 Переход на следующие этапы происходит по кнопке «Далее».



Рисунок 1.1 – Стартовое окно установки приложения DTools

- כן=וס

😰 Установка ПО "DTools"	×
Каталог установки	
Укажите каталог для установки "DTools"	
C:\Program Files\DEP\DTools	Обзор
< Назад Далее >	Отмена

Рисунок 1.2 – Запрос пути размещения файлов на ПК при установке

😰 Установка ПО "DTools"		×
Выбор і Пожалуйста, выберите компо	компонентов оненты, которые вы х	отите установить.
Выбрать 💌 Поиск		Конфигуратор устройств DepRTU.
 DConf DConstructor Dpc Dpg Dpm DView DTB Драйвер VCP 		Этот компонент займёт приблизительно 14.17 МБ на жестком диске.
	< H	Іазад Далее > Отмена

Рисунок 1.3 – Выбор компонентов

1.2.4 По умолчанию предусмотрена установка всех компонентов.

😰 Установка ПО "DTools"	×
Лицензионное соглашение Пожалуйста, прочитайте следующее лицензионное соглашение. Вы должны согласиться со всеми условиями этого соглашения перед продолжением установки.	
ЛЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО DConf Исключительное право - Правообладатель гарантирует, что имеет право на распоряжение ПО (в том числе любыми включенными в него графическими изображениями, фотографиями, текстами, дополнительными программами и другими объектами авторского права), а также права на распоряжение любыми копиями ПО и сопровождающими ПО печатными материалами. ПО защищается законодательством РФ и международными соглашениями об авторских правах страны приобретения ПО Использование ПО в нарушение настоящего Соглашения признается нарушением действующего законодательства об авторских правах и является достаточным основанием для лишения прав, предоставленных в отношении ПО.	
У и согласен(а) с лицензией. < Назад Далее > Отмена)

Рисунок 1.4 – Лицензионное соглашение

Установка ПО "DTools" ×
Ярлыки меню "Пуск" Выберите папку в меню «Пуск» для размещения ярлыков программы. Чтобы создать новую папку, введите её имя.
DConf
Accessibility
Accessories
Administrative Tools
Andrey Isaev
Maintenance
Startup
System Tools
Visual Studio Code
Windows PowerShell
WinRAR
Яндекс
< Назад Далее > Отмена

Рисунок 1.5 – Выбор папки в меню «Пуск»

-*c|=|*_-

Установка ПО "DTools"	×
Всё готово к установке	
Программа установки готова начать установку DTools на ваш компьютер. Для установки потребуется 157.10 МБ дискового пространства.	
🗹 Созадать ярлык для DConstructor на рабочем столе?	
✓ Созадать ярлык для DConf на рабочем столе?	
✓ Созадать ярлык для DView на рабочем столе?	
< Назад Установить	Отмена

Рисунок 1.6

😰 Установка ПО "DTools"		>	<
Устаное	зка DConf		
	42%		
Распаковка компонентов 1 из 7 операции завершены Показать детали			
	< Назад	Установить Отмена)

Рисунок 1.7 – Процесс установки

- cl=|---

ПО «DTools». Инструкция по установке







Рисунок 1.9 – Завершение установки драйвера для работы с виртуальным СОМ-портом

На этапе установки появится дополнительное окно распаковки файлов (рисунок 1.8). Для продолжения установки нажимайте «Next». По окончанию установки следует выйти из мастера с помощью кнопки «Готово» (рисунок 1.9).